橋梁点検一覧表（橋梁2m以上）

コード	橋梁名	町名	路線名	幅員（m）	橋長（m）	建設年度 和暦年度（選択肢）道路台帳	構造形式 橋種	点検年度	点検年月日	点検者	診断結果 対策等 所見	評価
1014	五十嵐北若宮1号橋	三千石	五十嵐北若宮線	6.78	2.59	昭和57	RC橋	3	R3.11.2	板柳町（直営）	点検時は大きな変状はみられない。	Ⅰ
1015	五十嵐北若宮2号橋	三千石	五十嵐北若宮線	4.60	2.25	昭和57	RC橋	3	R3.11.2	板柳町（直営）	点検時は大きな変状はみられない。	Ⅰ
1047	道田五機形1号橋	深味	道田五機形線	8.03	2.92	昭和57	RC橋	3	R3.11.2	板柳町（直営）	点検時は大きな変状はみられない。	Ⅰ
1048	菟道1号橋	長野	菟道線	5.85	2.15	昭和57	RC橋	3	R3.11.2	板柳町（直営）	点検時は大きな変状はみられない。	Ⅰ
1049	菟道2号橋	長野	菟道線	8.17	3.40	昭和57	RC橋	3	R3.11.2	板柳町（直営）	点検時は大きな変状はみられない。	Ⅰ
1050	菟道3号橋	長野	菟道線	7.10	2.10	昭和57	RC橋	3	R3.11.2	板柳町（直営）	点検時は大きな変状はみられない。	Ⅰ
1053	亀岡2号橋	横沢	亀岡線	6.80	2.60	昭和57	RC橋	3	R3.11.2	板柳町（直営）	点検時は大きな変状はみられない。	Ⅰ
1057	博労町2号橋	横沢	博労町線	7.03	4.80	昭和57	RC橋	3	R3.11.2	板柳町（直営）	点検時は大きな変状はみられない。	Ⅰ
1058	博労町4号橋	横沢	博労町線	4.64	2.82	昭和57	RC橋	3	R3.11.2	板柳町（直営）	点検時は大きな変状はみられない。	Ⅰ
1061	三千石本1号橋	三千石	三千石本線	5.90	2.40	昭和57	RC橋	3	R3.11.2	板柳町（直営）	点検時は大きな変状はみられない。	Ⅰ
1062	三千石本2号橋	三千石	三千石本線	4.95	2.30	昭和57	RC橋	3	R3.11.2	板柳町（直営）	一部ひび割れがみられるため、経過観察が必要。	Ⅱ
1063	三千石本3号橋	三千石	三千石本線	7.32	2.00	昭和57	RC橋	3	R3.11.2	板柳町（直営）	一部ひび割れがみられるため、経過観察が必要。	Ⅱ
1064	三千石本4号橋	三千石	三千石本線	5.95	2.05	昭和57	RC橋	3	R3.11.2	板柳町（直営）	一部ひび割れがみられるため、経過観察が必要。	Ⅱ
1159	深宮１号橋	深味	深宮線	8.92	2.00	昭和57	RC橋	3	R3.11.2	板柳町（直営）	一部ひび割れがみられるため、経過観察が必要。	Ⅱ
1160	菟道亀岡部１号橋	横沢	菟道亀岡東線	6.45	3.00	昭和57	RC橋	3	R3.11.2	板柳町（直営）	一部ひび割れがみられるため、経過観察が必要。	Ⅱ
1171	辻１号橋	横沢	辻２号線	5.00	4.50	平成6	RC橋	3	R3.11.2	板柳町（直営）	一部ひび割れがみられるため、経過観察が必要。	Ⅱ