

板柳南小学校躯体等劣化調査業務委託

01-00. 校舎 外部

劣化度調査写真



板柳南小学校躯体等劣化調査業務委託
板柳南小学校 校舎
外部
屋根・外壁
経年劣化
(備考)



板柳南小学校躯体等劣化調査業務委託
板柳南小学校 校舎
外部
屋根・外壁
経年劣化
(備考)



板柳南小学校躯体等劣化調査業務委託
板柳南小学校 校舎
外部
屋根・外壁
経年劣化
(備考)



板柳南小学校躯体等劣化調査業務委託
板柳南小学校 校舎
外部
屋根・外壁
経年劣化
(備考)



板柳南小学校躯体等劣化調査業務委託
板柳南小学校 校舎
外部
外壁クラック
経年劣化
(備考)



板柳南小学校躯体等劣化調査業務委託
板柳南小学校 校舎
外部
屋根・外壁
経年劣化
(備考)



板柳南小学校躯体等劣化調査業務委託

板柳南小学校 校舎

外部

屋根・外壁

経年劣化

(備考)



板柳南小学校躯体等劣化調査業務委託

板柳南小学校 校舎

外部

屋根・外壁

経年劣化

(備考)



板柳南小学校躯体等劣化調査業務委託

板柳南小学校 校舎

外部

外壁クラック

経年劣化

(備考)